

HEAT SINK



ご使用方法

ヒートシンクの丸みを、できるだけコンデンサに沿わせて密着します。

りん青銅でできており、ハンダが つきやすいので、ハンダ付け部 分を避けてください。

熱くなりますので、取り扱いにご 注意ください。



Apply the H-71 making the arched portions contact along the capacitor's shape.

Avoid soldering points. Solder could stick onto the H-71 which are made of phosphor bronze.

Handle with care since the heat sink just used is hot.

