

**HOZAN**

# S-201

## 工具セット

このたびはホーザン S-201 工具セットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をご確認のうえ、正しくお使いください。

## TOOL KIT

Thank you for purchasing the HOZAN S-201 TOOL KIT. Please check the contents and use following the instructions.



D-20-11	精密ドライバー⊕No.0	Precision Screwdriver
D-20-12	精密ドライバー⊕No.1	Precision Screwdriver
D-20-14	精密ドライバー⊖1.2	Precision Screwdriver
D-20-15	精密ドライバー⊖1.8	Precision Screwdriver
D-20-16	精密ドライバー⊖2.3	Precision Screwdriver
D-20-17	精密ドライバー⊖3.0	Precision Screwdriver
D-52	差替ドライバー⊕No.00 /⊖2.5	Reversible Screwdriver
D-54	差替ドライバー⊕No.1 /⊖4.0	Reversible Screwdriver
D-540-100	プラスドライバー⊕No.0	Phillips Screwdriver
D-555-100	プラスドライバー⊕No.2	Phillips Screwdriver
D-655-100	マイナスドライバー⊖5.5	Slotted Screwdriver
D-840-5.5	ナットドライバー 5.5mm	Nut Driver
D-840-7	ナットドライバー 7mm	Nut Driver
H-11	コテ台	Soldering Iron Stand
H-270	ハンダゴテ	Soldering Iron
H-700	ハンダ	Solder
N-9-150	ニッパー	Diagonal Cutter with Stripper
N-838	ヘビースニップ	Snips
No.3738	ハンダ吸収線	Desolder Braid
P-15-150	ラジオペンチ	Long Nose Pliers with Side Cutter
P-43-175	ペンチ	Lineman's Pliers
P-213B	ネジプライヤー	Screw Pliers
P-880	ピンセット	Tweezers
W-99	六角レンチ 0.71mm	Hex Wrench
	// 0.89mm	Ditto
	// 1.27mm	Ditto
	// 1.5mm	Ditto
	// 1.6mm	Ditto
	// 2.0mm	Ditto
	// 2.5mm	Ditto
	// 3.0mm	Ditto
	// 4.0mm	Ditto
W-240-150	モンキーレンチ	Adjustable Wrench
Z-341	コンベックスルール	Measure Tape
	カッターナイフ	Utility Knife
	作業手袋	Work Gloves

- キャスター付き(B-701)、工具差し、ショルダーベルト、レインカバー、5/32 六角レンチ、キャスター 2個 付
- With carrying case (B-701), tool pallet, shoulder strap, rain cover, 5/32 hex wrench and caster wheels.

入組品は付属の工具差しに適宜セットして保管してください。

キャスターの交換方法は、キャスターに付属の取扱説明書をご確認ください。

Set and keep the tools on the attached pallet.

## ご使用上の注意

間違った使い方をすると思わぬ事故につながります。各工具の使用目的を守ってください。

### ⚠ 警告

1. 工具類のハンドルは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。感電するおそれがあります。
2. 切断用やストリップ用の工具をご使用の際は保護メガネを着用してください。切断片が目に入ると大変危険です。

### ⚠ 注意

1. H-11 コテ台のスタンド部は高温になります。やけどに注意してください。  
スポンジは乾燥させずに水を含ませてご使用ください。
2. コンベックスルールは引き出したメジャーが自動的にもどります。そのときメジャーの縁に触れるときケガをするおそれがありますのでご注意ください。特に長く引き出した場合は先端に手を添えたままもどしてください。
3. サイズに適合性のある工具はサイズを確認してご使用ください。
4. 工具に割れ、欠け、摩耗、変形が認められるときは使用しないでください。
5. 工具を改造しないでください。

H-270 ハンダゴテの取り扱いについて次の点にご注意ください。

### ⚠ 警告

1. 電源コードに傷や破損が認められるときは使用しないでください。
2. 定格以上の電圧を与えないでください。
3. 燃えやすいもの、可燃物の近辺では使用しないでください。
4. 通電中にキャップをしないでください。ビットが室温まで冷めた状態でキャップをしてください。
5. 使用後その場を離れるときは、必ず電源プラグを抜いてください。

### ⚠ 注意

1. 使用時にはコテ台を併用してください。
2. 強い衝撃を与えないでください。
3. 使用後は水などで急激に冷まさないでください。
4. ビット、ヒーターは当社純正品をお使いください。
5. 使用中は換気にご注意ください。
6. ビットの先端は鉛フリーハンダで覆っており、少し長く空焼きをすると焼き付きをおこします。初めて通電されるときは、新しいハンダを盛ってから使用してください。
7. 収納の際は、一度ハンダをふき取ってから新しいハンダで先端を覆い、電源を切つてください。

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。  
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

📞 06-6567-3132 / E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

## Precautions

Incorrect handling could cause an unexpected situation.  
Follow the purpose of each tool.

### Warning

1. Handles of tools are not insulated. Do not use on energized places.  
This could cause a shock.
2. Wear goggles to protect your eyes against flying debris when using cutting tools or wire stripping tools. Core wire or insulation fragments could injure your eyes.

### Caution

1. The holding rod of the soldering iron stand becomes hot when in use.  
Be careful to burn especially. Be sure to wet the sponge before use.
2. Handle the measuring tape carefully since touching the extended tape while it is being automatically rewound could cause physical injury.  
Hold the end of the tape with your fingers when rewinding the tape.
3. Use the proper tool size for each application.
4. Do not use tools which are cracked, broken, worn, or deformed, etc.
5. Do not remodel the tools.

When handling the H-270 SOLDERING IRON, note the following instructions.

### Warning

1. Do not use if a cut or damage is found on power cord.
2. Do not supply higher voltages than rated.
3. Do not use near flammable or combustible materials.
4. Before close the cap, let the soldering tip cool.
5. Do not leave with the switch on.

### Caution

1. Use a soldering iron stand.
2. Do not apply a physical shock.
3. Do not attempt to cool with water or any other liquid.
4. Use only genuine tips and heaters.
5. Ensure ventilation during use.
6. The tip of the soldering iron is covered with lead-free solder which is easily burned and stuck if heated without using even for a short time.  
Tin with solder when energize for the first time.
7. Turn off the power after wipe the used solder and tin with new solder.

**HOZAN CO., LTD.**

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan  
<https://www.hozan.co.jp/E/> E-mail : th@hozan.co.jp