

HOZAN

製品情報 CONTENTS

S-80

工具セット TOOL KIT

このたびはホーザン S-80 工具セットをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この製品情報をご確認のうえ、正しくお使いください。

Thank you for purchasing the HOZAN S-80 TOOL KIT.
Please check the contents and use following the instructions.



工具差し裏面

Back of the tool pallet



入組明細

D-20-11	精密ドライバー ⊕ No.0	Precision screwdriver
D-20-12	〃 ⊕ No.1	Ditto
D-20-14	〃 ⊖ 1.2	Ditto
D-20-15	〃 ⊖ 1.8	Ditto
D-20-16	〃 ⊖ 2.3	Ditto
D-20-17	〃 ⊖ 3.0	Ditto
D-29-100	調整ドライバー	Alignment tool
D-59	差替スタビードライバー ⊕ No.2/⊖ 6.0	Reversible stubby screwdriver
D-331-100	電工ドライバー ⊖ 6.0	Electrician's slotted screwdriver
D-332-100	電工ドライバー ⊕ No.2	Electrician's phillips screwdriver
D-530-75	プラスドライバー ⊕ No.00	Phillips screwdriver
D-540-100	プラスドライバー ⊕ No.0	Ditto
D-550-100	プラスドライバー ⊕ No.1	Ditto
D-555-100	プラスドライバー ⊕ No.2	Ditto
D-630-75	マイナスドライバー ⊖ 2.5	Slotted screwdriver
D-640-100	マイナスドライバー ⊖ 4.0	Ditto
D-650-100	マイナスドライバー ⊖ 5.0	Ditto
D-655-100	マイナスドライバー ⊖ 5.5	Ditto
H-11	コテ台	Soldering iron stand
H-600	即熱ハンダゴテ	Soldering iron with booster
H-740-1	ソルダーエイド フック・リーマー	Solder aid Hook and reamer
H-740-2	〃 ナイフ・スクレーパー	Ditto Knife and scraper
H-740-3	〃 ブラシ・フォーク	Ditto Brush and fork
HS-363	鉛フリーハンダ	Lead-free solder
K-215	ヤスリ 丸・半丸・両半丸・楕円・平・平(槍型)・刃刃・三角・三角(片刃)・角	File Round・Half-round・Crochet・Oval・Hand・Hand (flat)・Knife・Triangular・Triangular (flat leaf)・Square
N-9-150	ニッパー	Diagonal cutter with stripper
N-31	ミニチュアニッパー	Miniature diagonal cutter
N-838	ヘビースニップ	Snips
P-15-150	ラジオペンチ	Long nose pliers with side cutter
P-35	ミニチュアラジオペンチ	Miniature long nose pliers
P-43-175	ペンチ	Lineman's pliers
P-64	スプリングフック	Spring hook
P-89	逆作用ピンセット	Reverse action tweezers
P-213B	ネジプライヤー	Screw pliers
P-704	圧着工具	Crimping tool
P-808	ステンレスプローブ(カギ)	Stainless probe (key)
P-882	先曲がりピンセット	Curved tweezers
P-891	ピンセット	Tweezers
W-76	板スパナ 5.5×7mm 8×10mm 12×14mm	Flat wrench
W-81	ヘックスローブレンチセット	Hex lobular wrench set
W-110	ボールポイントレンチ 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm	Ballpoint L-wrench
W-230-150	モンキーレンチ	Adjustable wrench
W-510	ソケットレンチセット	Socket wrench set
Z-64	オイル差し	Precision oiler
Z-261	ブロー	Rubber blower with extension nozzle
Z-340	水平器	Level gauge

入組明細

Z-341	コンベックスルール	Measure tape
Z-350	インスペクションミラー	Inspection mirror
SB-42	金尺 150mm	Metal ruler
SB-65	ルーペ	Loupe
	ハンダ吸取線	Desolder braid
	デジタルマルチメータ	Digital multimeter
	LEDポケットライト	LED flashlight
	カッターナイフ	Utility knife
	シールドテープ	Shielding tape
	テーブルタップ	Table tap
	ヒートシンク	Heat sink
	ビニールテープ	Electrical tape
	六角レンチ 0.71mm	Hex wrench
	六角レンチ 0.89mm	Hex wrench
	六角レンチ 1.27mm	Hex wrench

■ ツールケース、工具差し、ショルダーベルト 付

■ With tool case, tool pallet and shoulder belt.

入組品は付属の工具差しに適宜セットして保管してください。

Set and keep the tools on the attached pallet.

ご使用上の注意

H-600 即熱ハンダゴテはブースト(即熱)機能つきです。ブーストスイッチを押しているあいだ加速度的にコテ温度が上昇します。

⚠注意

1. ブーストスイッチを押しながら電子部品のハンダ付けをしないでください。
ハンダゴテの絶縁特性の低下により、電子部品を破壊するおそれがあります。
2. 30秒以上スイッチを押し続けしないでください。絶縁性能の低下、故障の原因になります。
3. キャップはビットの温度が十分に下がってから装着してください。やけどや火災の原因になります。
4. ビットは鉛フリーハンダで覆っており、少し長く空焼きをすると焼き付きをおこします。
初めて通電されるときは、新しいハンダを盛ってから使用してください。
収納の際は、一度ハンダをふき取ってから新しいハンダで先端を覆い、電源を切ってください。
先端以外は、特殊鉄メッキにクロムメッキです。絶対にヤスリがけしないでください。

The H-600 soldering iron is with booster. Booster switch accelerates the heating up during depress.

⚠Caution

1. Do not solder electronic components while pressing the boost switch. This could cause damage to them due to drop of insulation performance of the H-600.
2. Do not press the boost switch continuously for more than 30 seconds. This could cause a drop of insulation performance or malfunction.
3. Replace cap after temperature of tip has dropped sufficiently. Otherwise, this could cause a burn or fire.
4. The tip is covered with lead-free solder which is easily burned and stuck if heated without using even for a short time.
Tin with solder when energize for the first time.
Turn off the power after wipe the used solder and tin with new solder.
Do not file this tip since the area other than the point is covered with iron and chromium plate.

ご使用上の注意

間違った使い方をすると思わぬ事故につながります。各工具の使用目的を守ってください。

⚠警告

1. 工具類のハンドルは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。感電するおそれがあります。
2. 切断用やストリップ用の工具をご使用の際は保護メガネを着用してください。切断片が目に入ると大変危険です。

⚠注意

1. H-11 コテ台のスタンド部は高温になります。やけどに注意してください。スポンジは乾燥させずに水を含ませてご使用ください。
2. Z-341 コンベックスルールは引き出したメジャーが自動的にもどります。そのときメジャーの縁に触れるとケガをするおそれがありますのでご注意ください。特に長く引き出した場合は先端に手を添えたままもどしてください。
3. サイズに適合性のある工具はサイズを確認してご使用ください。
4. 工具に割れ、欠け、摩耗、変形が認められるときは使用しないでください。
5. 工具を改造しないでください。

Precautions

Incorrect handling could cause an unexpected situation. Follow the purpose of each tool.

⚠Warning

1. Handles of tools are not insulated. Do not use on energized places. This could cause a shock.
2. Wear goggles to protect your eyes against flying debris when using cutting tools or wire stripping tools. Core wire or insulation fragments could injure your eyes.

⚠Caution

1. The holding rod of the soldering iron stand becomes hot when in use. Be careful to burn especially. Be sure to wet the sponge before use.
2. Handle the measuring tape carefully since touching the extended tape while it is being automatically rewound could cause physical injury. Hold the end of the tape with your fingers when rewinding the tape.
3. Use the proper tool size for each application.
4. Do not use tools which are cracked, broken, worn, or deformed, etc.
5. Do not remodel the tools.

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】

HOZAN CO., LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
<https://www.hozan.co.jp/E/> E-mail : th@hozan.co.jp

24.09